

		че)	ма
1.	Фундамент	Ленточный, монолитный железобетонный	Удовлетворительное
2.	Отмостка	Отсутствует	-
3.	Наружные и внутренние капитальные стены	Деревянные из бруса	Удовлетворительное
4.	Перегородки	Деревянные из бруса	Удовлетворительное
5.	Перекрытия:		
	чердачные	Деревянное балочное	Удовлетворительное
	междуэтажные	-	
	подвальные	-	
	(другое)		
5.	Крыша	Стропильная система, четырехскатная, выполнена из профнастила по деревянной обрешетке. Водоотвод отсутствует.	Удовлетворительное
6.	Полы	Деревянные, дощатые по лагам, покрытие линолеум	Удовлетворительное
7.	Проемы		
	окна	Поливинилхлоридный профиль/стеклопакетами	Удовлетворительное
	двери	Наружные дверные блоки металлические	Удовлетворительное
	(другое)		
8.	Отделка		
	внутренняя	Отсутствует	Удовлетворительное
	наружная	Отсутствует	Удовлетворительное
	(другое)		
9.	Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование		
	ванны напольные	+	-
	электроплиты	+	-
	телефонные сети и оборудование	-	-
	сети проводного радиовещания	-	-
	сигнализация	-	-
	вентиляция	+	-
	(другое)		
10.	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг		
	электроснабжение	Централизованное	-
	холодное водоснабжение	Централизованное	-
	горячее водоснабжение	Индивидуальные электрические бойлеры	-
	водоотведение	Септик -1 ед.	Удовлетворительное
	газоснабжение	-	
	отопление (от внешних котельных)	Индивидуальные электроприборы. Отопительные приборы, относящиеся к общему имуществу в многоквартирном доме - отсут-	-

		ствуют.	
	(другое)		
11.	Крыльца	Деревянное	Удовлетворительное

А К Т
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
(с. Баклаши, пер. Майский, дом 17)

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома Иркутская обл., Шелеховский р-н, с. Баклаши, пер. Майский, 17
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 38:27:020401:308
-
3. Серия, тип постройки -
4. Год постройки 2013
5. Степень износа по данным государственного технического учета -
-
6. Степень фактического износа -
7. Год последнего капитального ремонта -
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу -
9. Количество этажей 2
10. Наличие подвала отсутствует
11. Наличие цокольного этажа -
12. Наличие мансарды -
13. Наличие мезонина -
14. Количество квартир 8
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества -
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -
-
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
-
-
18. Строительный объем 1379 куб. м
19. Площадь:
- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 384,9 кв. м
- б) жилых помещений (общая площадь квартир) 301,7 кв. м
- в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м
- г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 70,4 кв. м
20. Количество лестниц 1 шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 64,0 кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров 6,4 кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) 199,0 кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 913 кв. м
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 38:27:020401:70

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов		Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1.	Фундамент	Фундаментная плита/ железобетонный	Удовлетворительное

2.	Отмостка	Бетонная	Удовлетворительное, требует ремонта с западной стороны фасада
3.	Наружные и внутренние капитальные стены	Каркасные/ железобетонные с заполнением газобетонными блоками	Не визуализируется из-за наружной отделки
4.	Перегородки	Газобетонные блоки	Удовлетворительное
5.	Перекрытия:		
	чердачные	Монолитные железобетонные	Удовлетворительное
	междуэтажные	Монолитные железобетонные	Удовлетворительное
	подвальные	-	
	(другое)		
5.	Крыша	Стропильная система, многоскатная, выполнена из профнастила по деревянной обрешетке. Водоотвод – отсутствует.	Удовлетворительное
6.	Полы	Монолитные железобетонные	Удовлетворительное
7.	Проемы		
	окна	Поливинилхлоридный профиль со стеклопакетами	Удовлетворительное
	двери	Наружные дверные блоки металлические. Тамбур отделяет деревянная дверь	Удовлетворительное
	(другое)		
8.	Отделка		
	внутренняя	Штукатурка, шпатлевка, окраска.	Удовлетворительное
	наружная	Навесная фасадная система, виниловый сайдинг	Удовлетворительное, требуется частично ремонт
	(другое)		
9.	Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование		
	ванны напольные	+	-
	электроплиты	+	-
	телефонные сети и оборудование	-	-
	сети проводного радиовещания	-	-
	сигнализация	-	-
	вентиляция	+	-
	(другое)		
10.	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг		
	электроснабжение	Централизованное	-
	холодное водоснабжение	Централизованное	-
	горячее водоснабжение	Индивидуальные электрические бойлеры	-
	водоотведение	Септик -1 ед.	Удовлетворительное, требуется ремонт горловины

			колодца
	газоснабжение	-	
	отопление (от внешних котельных)	Индивидуальные электроприборы. Отопительные приборы, относящиеся к общему имуществу в многоквартирном доме - отсутствуют.	-
	(другое)		
11.	Крыльца	Основание - бетонное. Навес - металлическая конструкция, металлический профилированный лист.	Удовлетворительное

А К Т
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
(с. Баклаши, пер. Майский, дом 19)

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома Иркутская обл., Шелеховский р-н, с. Баклаши, пер. Майский, 19
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 38:27:020401:423
-
3. Серия, тип постройки -
4. Год постройки 2016
5. Степень износа по данным государственного технического учета -
-
6. Степень фактического износа -
7. Год последнего капитального ремонта -
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу -
9. Количество этажей 2
10. Наличие подвала техническое подполье
11. Наличие цокольного этажа -
12. Наличие мансарды -
13. Наличие мезонина -
14. Количество квартир 16
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества -
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -
-
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
-
-
18. Строительный объем 2498 куб. м
19. Площадь:
- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 718,1 кв. м
- б) жилых помещений (общая площадь квартир) 644,9 кв. м
- в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м
- г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 73,2 кв. м
20. Количество лестниц 2 шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 67,4 кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров - кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) 718 кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 1800
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 38:27:020401:357

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1. Фундамент	Железобетонная/Фундаментная плита	Удовлетворительное

2.	Отмостка	Бетонная	Удовлетворительное
3.	Наружные и внутренние капитальные стены	Железобетонные/каркасные с заполнением газобетонными блоками	Не визуализируется из-за наружной отделки
4.	Перегородки	Газобетонные блоки	Удовлетворительное
5.	Перекрытия:		
	чердачные	Монолитные железобетонные	Удовлетворительное
	междуэтажные	Монолитные железобетонные	Удовлетворительное
	технического подполья	Монолитные железобетонные	Удовлетворительное
	(другое)		
5.	Крыша	Стропильная система, двускатная, выполнена из профнастила по деревянной обрешетке. Водоотвод организован.	Удовлетворительное
6.	Полы	Монолитные железобетонные, керамогранитная плитка для пола	Удовлетворительное
7.	Проемы		
	окна	Пятикамерный поливинилхлоридный профиль с 2-х камерными стеклопакетами.	Удовлетворительное
	двери	Наружные дверные блоки металлические. Тамбур отделяет дверь из поливинилхлоридного профиля	Удовлетворительное
	(другое)		
8.	Отделка		
	внутренняя	Штукатурка, шпатлевка, окраска.	Удовлетворительное
	наружная	Навесная фасадная система, виниловый сайдинг	Удовлетворительное, требуется частично ремонт
	(другое)		
9.	Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование		
	ванны напольные	+	-
	электроплиты	+	-
	телефонные сети и оборудование	-	-
	сети проводного радиовещания	-	-
	сигнализация	-	-
	вентиляция	+	
	(другое)		
10.	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг		
	электроснабжение	Централизованное	-
	холодное водоснабжение	Централизованное	-
	горячее водоснабжение	Индивидуальные электрические бойлеры	-
	водоотведение	Септик -2 ед.	
	газоснабжение	-	
	отопление (от внешних котельных)	Индивидуальные электроприборы.	

		Отопительные приборы (инфракрасные обогреватели), относящиеся к общему имуществу в многоквартирном доме.	Удовлетворительное
	(другое)		
11.	Крыльца	Основание - бетонное. Навес - металлическая конструкция, металлический профилированный лист.	Удовлетворительное

А К Т
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
(с. Баклаши, ул. 8 Марта, дом 3)

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома Иркутская обл., Шелеховский р-н, с. Баклаши, ул. 8 Марта, д. 3
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 38:27:020201:10138
-
3. Серия, тип постройки _____
4. Год постройки 1965
5. Степень износа по данным государственного технического учета 45 %
по состоянию на 25.01.1979
-
6. Степень фактического износа _____ -
7. Год последнего капитального ремонта не проводился
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу _____ -
9. Количество этажей 2
10. Наличие подвала техническое подполье
11. Наличие цокольного этажа _____ -
12. Наличие мансарды _____ -
13. Наличие мезонина _____ -
14. Количество квартир 16
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _____ -
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания _____ -
-
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) _____ -
-
18. Строительный объем 2766 куб. м
19. Площадь:
- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 709,4 кв. м
- б) жилых помещений (общая площадь квартир) 647,4 кв. м
- в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _____ - кв. м
- г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 60,8 кв. м
20. Количество лестниц 2 шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 56,8 кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров 4,0 кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) 364,9 кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ -
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) _____ -

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1. Фундамент	Ленточный/железобетонный	Удовлетворительное
2. Отмостка	отсутствует	

3.	Наружные и внутренние капитальные стены	Железобетонные/крупнопанельные	Удовлетворительное
4.	Перегородки	Железобетонные/крупнопанельные	Удовлетворительное
5.	Перекрытия:		
	чердачные	Железобетонная плита	Удовлетворительное
	междуэтажные	Железобетонная плита	Удовлетворительное
	технического подполья	Железобетонная плита	Удовлетворительное
	(другое)		
5.	Крыша	Стропильная система, двускатная, выполнена из волнистых асбестоцементных листов по деревянной обрешетке. Водоотвод - отсутствует.	Удовлетворительное, требуется частично ремонт
6.	Полы	Железобетонные	Удовлетворительное, требуется частично ремонт
7.	Проемы		
	окна	Деревянные, двойные створчатые	Удовлетворительное, требуется частично ремонт и остекление
	двери	Наружные дверные блоки металлические/деревянные (дверное полотно распашное филёнчатое). Тамбурная дверь в 1 подъезде отсутствует.	Удовлетворительное, требуется частично ремонт
	(другое)		
8.	Отделка		
	внутренняя	Штукатурка, шпатлевка, окраска.	Удовлетворительное, требуется незначительный ремонт
	наружная	отсутствует	
	(другое)		
9.	Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование		
	ванны напольные	+	-
	электроплиты	+	-
	телефонные сети и оборудование	-	-
	сети проводного радиовещания	-	-
	сигнализация	-	-
	вентиляция	+	-
	(другое)		
10.	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг		
	электроснабжение	Централизованное	-
	холодное водоснабжение	Централизованное	-
	горячее водоснабжение	Индивидуальные электрические бойлеры	-
	водоотведение	Септик -2 ед.	
	газоснабжение	-	
	отопление (от внешних котельных)	Индивидуальные электроприборы.	Удовлетворительное

		Отопительные приборы, относящиеся к общему имуществу в многоквартирном доме - отсут- ствуют.	
	(другое)		
11.	Крыльца	Основание – бетонное (2 подъезд)	Неудовлетворительное

А К Т
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
(с. Баклаши, ул. 8 Марта, дом 4)

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома Иркутская обл., Шелеховский р-н, с. Баклаши, ул. 8 Марта, д. 4
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) -
-
3. Серия, тип постройки -
4. Год постройки 1968
5. Степень износа по данным государственного технического учета 43%
по состоянию на 14.08.2007 ОГУП «Областной центр технической инвентаризации»
6. Степень фактического износа -
7. Год последнего капитального ремонта не проводился
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу -
9. Количество этажей 2
10. Наличие подвала техническое подполье
11. Наличие цокольного этажа -
12. Наличие мансарды -
13. Наличие мезонина -
14. Количество квартир 16
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества -
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -
-
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
-
-
18. Строительный объем 2762 куб. м
19. Площадь:
- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 697,3 кв. м
- б) жилых помещений (общая площадь квартир) 635,5 кв. м
- в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м
- г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 48,6 кв. м
20. Количество лестниц 2 шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 44,6 кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров 4,0 кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) 349,5 кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома -
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) -

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1. Фундамент	Ленточный/железобетонный	Удовлетворительное
2. Отмостка	отсутствует	

3.	Наружные и внутренние капитальные стены	Железобетонные/крупнопанельные	Удовлетворительное
4.	Перегородки	Железобетонные/крупнопанельные	Удовлетворительное
5.	Перекрытия:		
	чердачные	Железобетонная плита	Удовлетворительное
	междуэтажные	Железобетонная плита	Удовлетворительное
	технического подполья	Железобетонная плита	Удовлетворительное
	(другое)		
5.	Крыша	Стропильная система, двускатная, выполнена из волнистых асбестоцементных листов по деревянной обрешетке. Водоотвод - отсутствует.	Удовлетворительное, требуется частично ремонт
6.	Полы	Железобетонные	Удовлетворительное, требуется частично ремонт
7.	Проемы		
	окна	Деревянные, двойные створчатые	Удовлетворительное, требуется частично ремонт и остекление
	двери	Наружные дверные блоки металлические/деревянные (дверное полотно распашное филёнчатое). Тамбурная дверь в 1 подъезде отсутствует.	Удовлетворительное, требуется частично ремонт
	(другое)		
8.	Отделка		
	внутренняя	Штукатурка, шпатлевка, окраска.	Удовлетворительное, требуется незначительный ремонт
	наружная	отсутствует	
	(другое)		
9.	Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование		
	ванны напольные	+	-
	электроплиты	+	-
	телефонные сети и оборудование	-	-
	сети проводного радиовещания	-	-
	сигнализация	-	-
	вентиляция	+	-
	(другое)		
10.	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг		
	электроснабжение	Централизованное	-
	холодное водоснабжение	Централизованное	-
	горячее водоснабжение	Индивидуальные электрические бойлеры	-
	водоотведение	Септик -2 ед.	
	газоснабжение	-	
	отопление (от внешних котельных)	Индивидуальные электроприборы.	Удовлетворительное

		Отопительные приборы, относящиеся к общему имуществу в многоквартирном доме - отсут- ствуют.	
	(другое)		
11.	Крыльца	Основание – бетонное (2 подъезд)	Неудовлетворительное

А К Т
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
(с. Баклаши, ул. Ангарская, дом 102)

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома Иркутская обл., Шелеховский р-н, с. Баклаши, ул. Ангарская, 102
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) -
-
3. Серия, тип постройки -
4. Год постройки 1974
5. Степень износа по данным государственного технического учета 62%
на основании справки ОГУП «ОЦТИ – Областное БТИ» от 30.03.2016 № 137
-
6. Степень фактического износа -
7. Год последнего капитального ремонта не проводился
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу Постановление Администрации Шелеховского муниципального района № 453-па от 26.09.2017
9. Количество этажей 2
10. Наличие подвала отсутствует
11. Наличие цокольного этажа -
12. Наличие мансарды -
13. Наличие мезонина -
14. Количество квартир 12
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества отсутствует
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -
-
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
-
-
18. Строительный объем 1939 куб. м
19. Площадь:
- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 525,2 кв. м
- б) жилых помещений (общая площадь квартир) 483,4 кв. м
- в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м
- г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 41,8 кв. м
20. Количество лестниц 2 шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 41,8 кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров - кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) 262,6 кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома -
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) -

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов		Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1.	Фундамент	Ленточный, выполненный из сборных железобетонных блоков	Недопустимое ¹

		бетонных блоков ФБС	
2.	Отмостка	Отсутствует	-
3.	Наружные и внутренние капитальные стены	Деревянные из бруса	Недопустимое ¹
4.	Перегородки	Деревянные/дощатые	Недопустимое ¹
5.	Перекрытия:		
	чердачные	Деревянное балочное	Недопустимое ¹
	междуэтажные	Дощатый настил по деревянным балкам	Недопустимое ¹
	подвальные	-	
	(другое)		
5.	Крыша	Стропильная система, двускатная, выполнена из волнистых асбестоцементных листов по деревянной обрешетке. Водоотвод отсутствует.	Стропильная система - ограниченно работоспособное ¹ . Кровельное покрытие – недопустимое ¹
6.	Полы	Деревянные, дощатые по лагам	Недопустимое-аварийное ¹
7.	Проемы		
	окна	Деревянные	Удовлетворительное
	двери	Деревянные/филёнчатые	Удовлетворительное, требуется ремонт
	(другое)		
8.	Отделка		
	внутренняя	Оштукатурены песчано-известковым раствором по дроби, обшиты листами ДВП, окраска	Удовлетворительное, требуется ремонт
	наружная	Обшит отделочной доской (вагонка)	Удовлетворительное, требуется частично ремонт
	(другое)		
9.	Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование		
	ванны напольные	+	-
	электроплиты	+	-
	телефонные сети и оборудование	-	-
	сети проводного радиовещания	-	-
	сигнализация	-	-
	вентиляция	+	-
	(другое)		
10.	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг		
	электроснабжение	Централизованное	-
	холодное водоснабжение	отсутствует	-
	горячее водоснабжение	Централизованное с системы отопления/ сезонное	-
	водоотведение	Септик -3 ед.	
	газоснабжение	-	
	отопление (от внешних котельных)	Централизованное	Удовлетворительное
	(другое)		
11.	Крыльца	Основание - бетонное. Навес – из волнистых	Удовлетворительное, требуется ремонт

		асбестоцементных листов по деревянной обрешетке.	
--	--	--	--

Примечание:

1) В соответствии с отчетом по результатам визуального обследования строительных конструкций многоквартирного дома специализированной организации ООО «Предприятие Иркут-Инвест» 2015 года.